



DECIZIE
mun.Hîncești

din 21 iunie 2018

nr. 03/19

**Cu privire la aprobarea lucrărilor
cadastrale la nivel de construcții și desființare.**

Ținând cont că în cadrul procesului de pregătire a complexului de bunuri imobile din s. Sărata-Galbenă de privatizare, în procedură de executare de către Serviciul cadastral teritorial al I.P. „Agenția Servicii Publice” a lucrărilor de identificare, au fost constatate modificări între suprafețele construcțiilor reflectate în actul normativ de transmitere în proprietate publică raionului Hîncești a bunurilor imobile în cauză (H.G. nr.500/2017) și în materialele executării curente a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și în scopul actualizării și corectării datelor din cadastru, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) și art. 38 alin. (3) din Legea nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 cadastrului bunurilor imobile și art. 29 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetizarea proprietății publice și în conformitate cu dispozițiile alin.(2) art.43 și alin.(1) art.46 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, **Consiliul raional Hîncești DECIDE:**

1. Se aprobă, rezultatele inspectării construcțiilor de la Complexul de bunuri imobile din s. Sărata-Galbenă expuse în Certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. f/nr. din 07.06.2018, întocmit de Serviciul cadastral teritorial Hîncești al I.P. „Agenția Servicii Publice” (se anexează).
2. Se stabilește că construcțiile supuse inspectării vor fi reînregistrate în Registrul bunurilor imobile cu suprafețele indicate în rubrica 6 din anexă.
3. Se inițiază procedura de desființare a construcțiilor în care era amplasat atelierul nr.1 și nr.2 și blocul sanitar nr.2 aflate într-o stare avansată de degradare.

Președintele ședinței

Alexandru MEGHEREA

Contrasemnează:

**Secretarul Consiliului
Raional Hîncești**

Elena MORARU TOMA

Informație
cu privire la rezultatele inspectării construcțiilor
Complexului de bunuri imobile din s. Sărata-Galbenă

Nr. d/o	Tipul de bun imobil inspectat	Adresa bunurilor imobile inspectate	Numărul cadastral al bunurilor imobile supuse inspectării	Suprafața la sol până la inspectare (în m²)	Suprafața la sol după inspectare (în m²)	Denumirea generică a construcției
1	2	3	4	5	6	7
1	Construcție	r-nul Hîncești, s. Sărata-Galbenă, str. Izvoarelor, nr.9	5359218.055.01	187,00	182,10	Blocul de studii nr.1
2	Construcție		5359218.055.02	312,36	294,80	Cămin pentru fete
3	Construcție		5359218.055.03	235,13	251,80	Cămin pentru băieți
4	Construcție		5359218.055.04	344,40	330,30	Blocul auxiliar nr.1
5	Construcție		5359218.055.05	101,50	96,50	Blocul de studii nr.2
6	Construcție		5359218.055.06	183,92	184,20	Blocul auxiliar nr.2
7	Construcție		5359218.055.07	28,35	27,40	Garaj
8	Construcție		5359218.055.08	10,33	14,80	Blocul sanitar nr.1

**Secretarul Consiliului
Raional Hîncești**

Elena MORARU TOMA